

## Ältere herzCredit Modell 2 in Super Herz As

Im Super Herz As muß herzCredit M2 mit einer abweichenden Spannung versorgt werden. Dies ist nötig, wenn kein Jumper (3) in der Leiterplattecke neben den CPU-Anschlüssen (1&2) vorhanden ist und die Leiterplatte nicht auf der Unterseite durch eine Drahtbrücke zwischen den CPU-Anschlüssen gepatcht wurde.

In diesem Fall muß die Verdrahtung wie folgt geändert werden:

1. Trennen und isolieren Sie das Kabel am Kontakt 1 des 6poligen Steckers (2)
2. Trennen Sie das Kabel von Kontakt 2 den 20poligen Steckers (1) und verbinden Sie es mit Kontakt 1 des 6poligen Stecker (2)

