

Münzprüfer

Leider hat der Münzprüfer G-18 von NRI Probleme mit besonders großen Münzen, wie z.B. der großen Golden-Eagle-Toke: Sie bleibt im Münzprüfer hängen, so daß sie nicht verarbeitet werden kann. Um sicher zu sein, werfen Sie eine von Ihren Token in einen ausgeschalteten G-18. Fällt sie durch, gibt es hierbei kein Problem. Manche Token können aber auch im darunter sitzenden Sortierer steckenbleiben. Zur Abhilfe kann ein Münztrichter als Ersatz für den Sortierer bei uns bestellt werden. Alternativ kann auch ein G40 Münzprüfer eingesetzt werden. Beides ist bei Ihrem herzCredit-Händler als Sonderzubehör erhältlich.

DIP-Schalter

Mit DIP-Schalter 1 und 2 der herzCredit sowie den DIP-Schaltern des Münzprüfers wird festgelegt, welche Münzen angenommen werden. Folgende Stellungen sind zulässig:

0,05 €	01	1	2						
0,10 €	02	2	2						
0,50 €	03	3	2						
1,00 €	04	4	2						
2,00 €	05	5	2						
Token	06	6	2						
0,10 €	07	1	2						
0,20 €	08	2	2						
	09	6	2						
	10	6	2						
	11	6	2						
0,20 €	12	6	2						
	13								
	14								
	15								
	16								

Programmiertabelle und DIP-Schalter des Münzprüfers

	DIP 5	DIP 4						
❶	OFF	OFF	0,05	0,10	0,50	1,00	2,00	Toke
❷	ON	OFF	0,05	0,20	0,50	1,00	2,00	Toke
❸	OFF	ON	0,10	0,20	0,50	1,00	2,00	Toke
❹	ON	ON	0,05	0,10	0,50	1,00	2,00	0,20

DIP-Schalter 4 und 5 des Münzprüfers

DIP 1	DIP 2	Spielwert
OFF	OFF	5 Cent
ON	OFF	2,5 Cent
OFF	ON	1 Cent
ON	ON	10 Cent

DIP-Schalter 1 bis 2 der herzCredit

Die Anzahl der aufgebuchten Gesamtpunkte schwankt abhängig von den Bonuspunkten des Spielgerätes.

DIP 3	Tokenwert
ON	5 DM / 2,5 €
OFF	10 DM / 5 €

DIP-Schalter 3 der herzCredit

LED Zustände

langsames Blinken Die Münzeinheit ist betriebs- und annahmefähig.

Die Münzeinheit ist betriebs- und annahmefähig.

schnelles Blinken Die Münzeinheit ist gesperrt; Münzen werden abgewiesen.

Die Münzeinheit ist gesperrt; Münzen werden abgewiesen.

dunkel Die Münzeinheit ist nicht angeschlossen oder defekt.

Die Münzeinheit ist nicht angeschlossen oder defekt.

Fehlermeldungen

- A Signal vom Münzprüfer ungültig
- B keine Lichtschranke nach Münzprüfer-Signal ausgelöst
- C Lichtschrankensignal zu lang
- D keine

Ist die Münzeinheit gesperrt, kann das zwei Gründe haben: Entweder wurde sie von der CPU gesperrt oder ein Kontakt bzw. Lichtschranke wird ständig blockiert. Zur Fehlerdiagnose lesen Sie die herzCredit bitte aus.

Ausdruck

DOUBLE YOU 00.04
HERZ-CREDIT EINS V1.60
RELEASESTAND: 10.03.2005
SERIENNUMMER: 65244

AUSDRUCK NR.: 4

KASSE: 10,00 EUR

RESTSPEICHER: 1,00 EUR

EINWUERFE

1: 0,05 EUR 0
2: 0,20 EUR 0
3: 0,50 EUR 0
4: 1,- EUR 0
5: 2,- EUR 2
6: TOKEN 0

MUENZFEHLER

FEHLER B: 1
FEHLER E: 2
FEHLER F: 3

FEHLER B (NACH MUENZEN)

2: 0,20 EUR 0
5: 5,- EUR 1
6: TOKEN 0

MUENZSCHALTER BLOCKIERT!
MUENZSTAU BEHEBEN ODER
MICROSCHALTER WECHSELN

ENDE NC L

Kassierungsbeleg

Anhang

Haftung

Für eine fehlerhafte Handhabung seitens des Kunden und daraus resultierende Platinen- bzw. Geräteschäden übernehmen wir keine Haftung. Bei Inanspruchnahme der Garantie muß der Kaufbeleg beigelegt werden. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der

double you hard- / software developments GmbH.

Schlußwort

Sämtliche Produkte unserer Angebotspalette werden ständig von uns weiterentwickelt - so auch die herzCredit. Da wir dem Markt in diesem Segment fortwährend gerecht sein und jeden Kunden zufriedenstellen möchten, sind uns Vorschläge zur Verbesserung oder Anregungen zur Erweiterung der Funktionen und Handhabung jederzeit willkommen und können an uns weitergeleitet werden.

Copyright

© Copyright 2002 - 2005 **double you** GmbH

Vervielfältigung oder Veränderung nicht gestattet

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved

herzCredit

Modell 1
ab Software v1.60

bedienungsanleitung



double you

luruper chaussee 125, haus 8 süd, 22761 hamburg

tel. (040) 6 57 18 41 **fax** (040) 6 57 18 54

www.double-you.de e-mail info@double-you.de

Alle genannten Produkte sind Warenzeichen der jeweiligen Firmen.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: März 2005